

**AG 42e – Säkerhet vid acetylen-
och oxygeninstallationer**

Utsänt till: Medlemmarna i AG 42e
För kännedom: Bertil Pekkari

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med AG 42e den **2-3 april 2008** på Helsingforsfärjan.

Närvarande:

Tomas Grut (ordf)
Lars Johansson (sekr)
Mikael Glenndahl
Stefan Herold
Jessica Höeg Hassing
Herbert Nilsson
Joachim Åhs

Ej närvarande:

Lennart Andréasson
Urban Duhrin
Tommy Jönsson
Thore Nilsson
Christer Strömgren

Ordföranden hälsade välkommen till mötet och speciellt Jessica Höeg Hassing, som var med för första gången.

Deltagarna presenterade sig. Jessica sade att hon har tagit över efter Kenneth Månsson som kvalitetsansvarig och att hon även är assisterande produktchef.

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan förändring.

2. Föregående mötes protokoll (2007-09-20)

2. Oxelösundsolycka 2007-01-22

Christer Strömgren tar kontakt med Svenska gasföreningen om att införa lagkrav på slangbrottsventil på alla slanganslutna gasolflaskor/flaskpaket.

I sammanhanget föreslog Mikael Glenndahl att bakslagsskydd på oxygensidan bör rekommenderas i en skrift från Svetskommissionen (en A4-sida). Mikael, Stefan Herold och Lennart Andréasson gör ett förslag. Skriften tar även upp slagbrottsventil

7. Funktion hos bakslagsskydd

Urban Duhrin försöker få rekommendationerna om funktionerna hos bakslagsskydd införda i Heta arbetsutbildning.

Protokollet godkändes.

3. Medlemslistan

Sekreteraren kontaktar Håkan Bergkvist på Bravida i Lund (Malmö) för att få medlem därifrån. Fråga även gasbolaget Yara.

I sammanhanget sade Joachim Åhs att han saknar sätt att mäta sträckenergin vid gassvetsning. Det medför att gassvetsning ibland inte får användas eftersom den inte kan kvalitetsstyras m.a.p. sträckenergin.

4. Lägesrapport från medlemmarnas företag

Joachim Åhs sade att man expanderar men har problem med att hitta folk.

Stefan Herold sade att GasIQ både jobbar med gasutrustningar och med legoarbeten för VVS-branschen.

Lars Johansson berättade att Svetskommissionen satsar hårt på utbildning av svetsare, både att få skolorna att införa IW-utbildning (International Welder) och intressera elever för att gå den.

Jessica Höeg Hessing sade att GCE:s produktion idag sker i Tjeckien men man letar efter ”billigare” lokalisering. Man har en omsättning i Norden på 190 MSEK.

Tomas Grut berättade att Räddningsverket ombildas tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten och Myndigheten för psykologiskt försvar. Det nya namnet blir Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

5. Handboken ”Utformning av försörjningssystem för gas” - marknadsföringsåtgärder

Vi konstaterade att det sålts 67 exemplar utöver de 200 som köptes av gasbolagen vid tryckning. Försäljningen borde kunna vara större eftersom försäljningen av gas ökat. Vi bedömde att rörbranschen var den viktigaste målgruppen att bearbeta. Sekreteraren kontaktar Rörfirmornas riksförbund. Sekreteraren visade ett säljblad för boken. Han skickar det till gruppens medlemmar som pdf. Säljbladet kan användas i kontakt med kunder t.ex. vid telefonförfrågningar.

6. Funktion hos bakslagsskydd – krav vid heta arbeten

Vi hade önskemål om en tydligare koppling till vad som sägs i ”gula kortet” i Heta arbetsutbildningar. Även bakslagsskyddets fyra rekommenderade funktioner skall tas upp.

Frågan gas upp när Urban Duhren är med.

7. Nya arbetsuppgifter från AG 42e

Sekreteraren hade sammanställt statistik från Christer Strömgren, Räddningsverket, om ”antalet bränder i byggnad per startföremål”. Bilaga 1.

Vi tyckte att siffrorna för bränder, orsakade av brandfarlig gas (5-15 bränder per år) var låga.

Ordföranden sade att gasolförbrukningen i landet från 1990 till 1995 femdubblats. Trots detta har inte olyckorna ökat vilket kan innebära att våra insatser varit till nytta.

8. Instruktion för egenkontroll

Vi gick igenom instruktion i detalj och införde ändringar. Den är nu klar att läggas på svets.se tillsammans med bild "Så här skall en gasutrustning se ut". Mikael Glenndahl kollar om sekreteraren kan få bilden i redigerbart skick.

9 Övriga frågor

Kontrollinstruktion för gasutrustning

Följande ändringar skall införas vid nästa tryckning:

- Gasflaska daglig tillsyn "Fast förankrad?"
- Täthetsprovning "... att trycket ej har sjunkit på högtrycksmanometern".
- Skriv "Gula kortet" på gula kortet
- Namnändring av Räddningsverket.

Lyft av gasflaskor

Herbert Nilsson frågade hur gasflaskor får lyftas? De får inte lyftas i gaskåpan. Gruppen tyckte det borde tas fram lämpligt lyftnät. Herbert och Lennart Andréasson undersöker.

10. Nästa möte

Onsdag den **8 oktober** preliminärt på Scania i Södertälje (Mikael Glenndahl kollar).

I god tid före mötet tillfrågas medlemmarna om man har något att ta upp. Om inte, så flyttar vi fram mötet.

Vid protokollet

Lars Johansson