

AG 42e Säkerhet vid gasanvändning

2016-10-06
2110/2016

Utsänt till:
Medlemmar AG42e

För kännedom:
Ange mottagare

Deltagare:
Olof Hansson
Peter Norman
Sven Samuelsson
Lars Samuelsson
Lars Bjers
Jesper Sellberg
David Gårsjö
Lars Synnerholm

Inledande företagspresentation av Sven
Samuelsson, Strandmöllen

Protokoll

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
2. Föregående mötesprotokoll (2016-03-04)
Mindre justeringar gjordes
3. Medlemslistan
Justerades med uppdaterade telefonnummer

Frågan ställd om deltagande från Arbetsmiljöverket och svaret är nej.
Brandskyddsföreningen, Lars Bjers mailar uppgifter till Anders Thor
4. Lägesrapport från medlemsföretagen
Sven Samuelsson, Strandmöllen märker av att det är högkonjunktur, både
volym och produktionstakt är upp.

Lars Samuelsson, Praxair är 100% ägt av USA. Ser i stort sett bra ut ocsöder är
bättre än norra marknaden, Praxair har samma produkter som Strandmöllen.

Olof Hansson, GCE Norden, ligger på något sämre försäljning än tidigare år.

Lars Bjers, Infra Nord, Företaget går bra men många har fått gå, Ett
dotterbolag har bildats i Norge. Lars berättar om arbetssätt där svetsansvarig
skall vara närvarande vid svetsning.

Jesper Sellber, AGA, Tillverkningsindustrin går bra, Norge går dåligt men
övriga länder går bra.

David Gårsjö, MSB, Arbetsområde, Brandfarlig Gas,

Lars synnerholm, MSB, Arbetar just numed att uppdatera föreskrifter.
Naturvårdsverket har gått med på att begränsa sitt område så att MSB och NV
inte jobbar inom samma område.

5. Rapport om försäljning av AG42e skrifter
Gula kortet säljs bra, övriga skrifter ligger på en jämn och låg nivå
6. Inkomna frågor från medlemmarna
David Gårsjö, SÄIFS 1998:7 Brandfarlig gas i lös behållare går igenom; fråga:
Varför flampärr i den gemensamma ledningen för Acetylen?

Diskussion om praxis, Olika fall kan göra att trycket ökar för mycket vilket motiverar en flampärr längre bak mot flaskpaket. I verkligheten kan det bli så att den monteras bort för att öka flödet.

I bakslagsskyddet finns det en Flampärr, Backventil, Smältsäkring och en trycksensor.

Lars och David påpekar att definitioner är mycket viktigt.
Fråga: Vilka funktioner skall finnas i ett bakslagsskydd?

SS-EN ISO 730 säger bara vilka delar som finns, inte vilka delar som skall ingå.

I AFS 1992:9 backventiler i handtag, skall detta krav med i säkerhetsföreskrifter?

AG42e rekommenderar att kravet även skall gälla privatpersoner.
7. Informationsprojekt AG 42e, tex Rekommendationer från AG42e
Peter går igenom IPP och uppdaterar

Just nu pågår arbete med:

Regelguide för säker gashantering

Utformning av försörjningssystem för gas
8. Rapporter om olyckor/tillbud
Inga kända olyckor i gasutrustning

Allmän fråga: Brandskyddsmyndigheten är dåligt utbildade, MSB kan inte utlova någon samsyn bland kommuner – Räddningstjänsten får inte lägga till eller ta bort krav.
9. Övriga frågor
Gasflaskor livslängd, Fört hårt hanterad flaskor ca 1+-15 år, Kontroll är blästring + Ultraljud, Medellivslängd är ca 70år
10. Nästa sammanträde
AGA Göteborg den 22/3-2017