

AG 42e – Säkerhet vid gashantering

Utsänt till: Medlemmarna i AG 42e
För kännedom: Bertil Pekkari

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med AG 42e **fredag 26 november 2010** hos AGA på Lidingö.

Närvarande:

Tomas Grut (ordf)
Lars Johansson (sekr)
Stephan Boethius
Sonja di Gleria
Mikael Glenndahl
Stefan Herold
Tommy Jönsson
Thore Nilsson
Herbert Nilsson
Lars Synnerholm

Ej närvarande:

Lars Samuelsson
Joachim Åhs

Mikael Glenndahl pratade kort om AGAs huvudkontor och historia. Mikael och Herbert Nilsson hälsade välkommen till AGA.

Ordföranden, Thomas Grut, hälsade välkommen till mötet, speciellt Stephan Boethius, ny i gruppen, och öppnade mötet.

Deltagarna presenterade sig.

1. Dagordningen

Vi beslutade lägga inkomna frågor som punkt 9B och 9C.
Dagordningen godkändes.

2. Föregående mötes protokoll (2010-02-26)

3. *Medlemslistan*

- Claes Trägårdh, Arbetsmiljöverket är tillfrågad om medlemskap men har inte möjlighet/intresse att medverka i AG 42e. Knappast någon annan från AV heller.
- Brandskyddsföreningen skall tillfrågas om representant (Åke Persson).

4. *Lägesrapport från medlemmarnas företag*

Under denna punkt diskuterade och berättade vi om olika frågor med utgångspunkt från vad som sades under punkten vid förra mötet.

5. *Funktion hos bakslagsskydd, rekommendation i Heta Arbetsutbildning*

Sekreteraren har skrivit till Brandskyddsföreningen och föreslagit en tätare knytning till "Gula Kortet". Inget svar hade kommit.

Protokollet godkändes

3. Medlemslistan

Medlemslistan uppdaterades, adresser, telefon mm.

4. Lägesrapport från medlemmarnas företag

Det går bättre i Sverige och Västeuropa sade Stefan Herold och Mikael Glenndahl.

5. Nyttan av bakslagsskydd på oxygensidan.

Mikael Glenndahl delade ut ett faktablad och berättade om en allvarlig gasolycka i Polen. Orsaken var att man där fått bakslag som gått in oxygenflaskan. Flaskan saknade bakslagsskydd. Han ansåg att underlaget från olyckan, tillsammans med redovisning av vilka länder som har lagkrav om bakslagsskydd på oxygensidan, bör var tillräckligt underlag för att lagstifta om att bakslagsskydd skall finnas på oxygensidan.

Lars Synnerholm trodde inte att underlaget räcker för att få lagkrav på bakslagsskydd på oxygensidan.

Mikael visade illustrativ film på hur ett bakslagsskydd fungerar och hur bakslag och genomgående bakslag uppstår.

Vi diskuterade hur vi skall få Arbetsmiljöverket att lyssna. Bestämde att sekreteraren med hjälp av övriga i gruppen gör en skrivning som kan påverka. Den skall redogöra för ett tänkt händelseförlopp som leder fram till en olycka och klargöra hur ett bakslagsskydd skall kunna förhindra en olycka. Skrivningen tillsammans med eventuell olycksstatistik och förteckning över vilka länder som redan har lagkravet sänds sedan till Arbetsmiljöverket och Brandskyddsföreningen.

6. Egenkontrollinstruktion i tryckt form

Vi gjorde en sista justering av instruktionerna på kortet och av bilden. Nu kan kortet tryckas. Exakt samma bild och text läggs på svets.se.

Kortet skall tillhandahållas av Svetskommissionen och bifogas gula kortet. Priset på gula kortet ökas därmed något.

Det trycks på kartong i A5-format i 10000 exemplar. Tryckningen kostar ca 7500 kr. AGA, GasIQ och GCE tar en tredjedel var av tryckkostnaden.

7 Nya LBE (lagen om brandfarlig och explosiv vara)

Lars Synnerholm sade att Hetarbetstillstånd ersätts av krav på samråd med Brandförsvaret.

Han berättade också att det nu är möjligt för kommuner att gå samman i kommunförbund för att utföra tillstånd och tillsyn. Det innebär att handläggarna har möjlighet att få erfarenhet från fler ärenden och därmed få större skicklighet.

8 Nytryckning av regelguide

Sonja di Gleria gick igenom och vi justerade tillsammans skriften som reviderats i sin layout och något i formuleringarna. En liten men viktig justering var att lägga till att vad som gäller ventilation vid hantering av gas inomhus även gäller vid hantering av gas i container.

Återstående åtgärder innan tryck är dels att få bild på aktuellt certifikat för heta arbeten och dels att få logotyper från medlemsföretagen i AG42e.

Därefter trycks regelguiden.

9 Ventilationskrav

Frågan var behandlad i och med att vi lagt till orden om ventilation av containrar i Regelguiden.

9B Fråga om riktigheten i att kräva egenkontroll

Herbert Nilsson hade fått ett påpekande från en kund om att AFS 2002:1 inte föreskriver att Egenkontroll av gasutrustning skall ske.

Vi konstaterade att kunden har rätt, AFS 2002:1 föreskriver inte att Egenkontroll skall utföras.

Men det säger vi inte heller på gula kortet. I not 2 på gula kortet står att "Fortlöpande tillsyn krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift för användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1." Det är korrekt. I följande mening på gula kortet står att "Fortlöpande tillsyn kan utföras som EGENKONTROLL av..."

Vi som branschorganisation förordar att den fortlöpande tillsynen utförs i form av Egenkontroll enligt gula kortet.

Kundens påpekande föranleder inte någon justering av texten på kortet. Däremot är det viktigt att vi aldrig påstår att egenkontroll av gasutrustning är ett lagkrav.

9C Materialkrav i gasledning relaterat till strömningshastighet

Sekreteraren hade fått en fråga varifrån kravet på visst material i en oxygenledning om strömningshastigheten överstiger 25 m/s kommer. Ordföranden erinrade sig att det kommer från AGAs Gashandbok. Han skulle ta reda på svaret och meddela sekreteraren.

10 Övriga frågor

Mikael Glenndahl hade planerat visa AGAs säkerhetsfilm. Denna och andra övriga frågor hanns tyvärr inte med denna gång.

11 Nästa möte

Nästa möte hålls 5 maj 2011 på Svetskommissionen, Stockholm

Vid protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Johansson', written in a cursive style.

Lars Johansson