

AG 51, Plastsvetsning

Mål och Uppgifter

Version 2005-04-18

Mål

1. Stödja och främja användning av platsvetsning
2. Genom intern och extern kommunikation etablera gruppen som en naturlig samarbetspartner i frågor rörande platsvetsning.
3. Höja och säkra kompetensen för platsvetsning generellt dels genom avrapportering av bevakningsområden såsom ex.vis FoU och att bedriva informationsverksamhet.
4. Stödja standardiseringsarbetet och vara referensgrupp vid nyframtagning alternativt omarbetning av befintliga standarder.
5. Verka för att vi har en harmoniserad utbildning och certifiering inom Norden.
6. Identifiera områden av betydelse för branschen och finna vägar att lösa dem.

Internationella anknytningar

- IIW (International Institute of Welding)
AG 51 Skall bevaka teknikutvecklingen inom kommission XVI.
- EWF (European Welding Federation), Utarbetar utbildningshandledningar inom fogningstekniken, exempelvis platsvetsning
- ISO-och CEN-anknytningar
AG 51 Bevakar i tillämpliga delar arbetet i CEN TC 165, plaströr; CEN TC 249, plaster; ISO TC 138; CEN TC 164; och CEN TC 165.

Uppgifter:

1. Studera området ur metodisk synvinkel samt bedöma allmänna frågor
2. Arbeta för för vidgad kännedom om de olika metoderna genom att ge information i form av ex.vis. rapporter, artiklar, kurser, seminarier, handböcker, råd och anvisningar
3. Hålla sig väl underrättad om den tekniska utvecklingen på området och ha överblick av forskningsbehovet samt behov initiera forskning. Hålla forskningsrådet underrättat om detta arbete.
4. Att studera och behandla frågor som rör risker och säkerhet vid svetsning av plaster.
5. Gruppen bör vara remissinstans för myndighetskrav och standarder
6. Arbetsmöten förläggs med fördel hos medlemsföretagen för att vid sidan av mötesförhandlingar även kunna ta del av praktiska tillvägagångssätt etc.

Exempel på bevakningsområden:

1. Teknikutveckling,
 - a. plastmaterial,
 - b. utrustning
 - c. mjukvara
2. Kompetensförsörjning och certifiering
3. Säkerhet ex.vis problemområden, myndighetskrav mm.
4. FoU
5. Standarder