

Svetsare

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och anmälda arbetssjukdomar

30 April 2017

Kjell Blom och Jouni Surakka

ARBETSMILJÖVERKET

Svetsare (yrke=7212) - förklaring


- Statistiken bygger på anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och anmälda arbetssjukdomar till Försäkringskassan som sammanställs av Arbetsmiljöverket.
- Yrket som angetts på anmälan är svetsare (yrke=7212).
- Anmälningar 2012-2016 där 2016 ännu inte är helt komplett.
- Avser anmälda arbetsskador. Det behöver inte finnas några samband mellan skada och arbetet.
- Det handlar heller inte om godkända arbetsskador. Den bedömningen gör Försäkringskassan.

Svetsare (yrke=7212) - sammanfattning

- **Ca 400 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro årligen 2012-2016.**
- **95 % av anmälningarna 2012-2016 avser män.**
- **Tillverkningsindustrin dominerar bland de anmälda arbetsskadorna.**
- **Tappad kontroll över handverktyg (slipmaskin, svets, hammare) är den vanligaste avvikelser.**
- **Belastningsorsaker som repetitivt arbete, olämpliga arbetsställningar, tunga lyft, finmotoriskt arbete dominerar bland de anmälda arbetssjukdomarna.**
- **De vanligaste besvären bland de anmälda arbetssjukdomarna är muskel- och ledbesvär, hörselnedsättning, besvär från nervsystemet, besvär från luftvägar och andningsorgan.**

Svetsare (yrke=7212)


Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och anmälda arbetssjukdomar bland svetsare 2012-2016*



* 2016 inte helt komplett

Svetsare (yrke=7212)

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och anmälda arbetssjukdomar bland svetsare 2012-2016*



* 2016 inte helt komplett


Svetsare (yrke=7212)

Exempel på (exemplariska)
arbetsgivare som har anmält att
svetsare skadat sig i arbetet 2012-
2016.

Arbetsställe	Arbetsolycka	Arbetssjukdom	Total
10330884. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING SWEDEN AB	62	10	72
28684108. EBERSPÄCHER EXHAUST TECHNOLOGY SWEDEN AB	41	20	61
.	34	12	46
10328144. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB	34	5	39
10384584. NIBE AKTIEBOLAG	20	9	29
39718721. EWP WINDTOWER PRODUCTION AB	25	4	29
10204568. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, ARVIKAVERKEN	16	6	22
10204576. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, CABS DIVISION	13	8	21
13219159. VÄDERSTAD AB	15	5	20
25513409. JITECH AB	13	6	19
10868495. VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AKTIEBOLAG	11	5	16
10497303. AKTIEBOLAGET VARMFÖRZINKNING	13	2	15
10171817. LASTVAGNAR UMEVERKEN	11	3	14
10462976. TANKMOBIL AKTIEBOLAG	13	1	14
14033138. FERMECO AB	13	1	14
10161529. CRYO AKTIEBOLAG	8	5	13
10242188. GETINGE STERILIZATION AKTIEBOLAG	9	4	13
10267524. SCANIA CV AKTIEBOLAG	10	3	13
10978807. HAGS ANEBY AB	10	3	13
10595114. UNICARRIERS EUROPE AB	10	2	12
17465667. SVETRUCK AKTIEBOLAG	9	3	12
10365765. FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG	9	2	11
10529378. BE-GE PLÅTINDUSTRI AB	7	3	10
12937025. HENJO PLÅTTEKNIK AKTIEBOLAG	7	3	10


Svetsare (yrke=7212)

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och anmälda arbetssjukdomar bland svetsare 2012-2016 efter branschgrupp. Procent



Svetsare (yrke=7212)

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland svetsare 2012-2016 efter avvikelse. Procent



Svetsare (yrke=7212)

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

- Vanligaste verktygen som svetsare skadar sig på 2012-2016:
 - Slipmaskin 235 stycken
 - Handhållen maskin för svetsning 115 stycken
 - Hammare, slägga 68 stycken


Svetsare (yrke=7212)

Anmälda arbetssjukdomar bland svetsare 2012-2016 efter misstänkt orsak. Procent




Svetsare (yrke=7212)

Anmälda arbetssjukdomar bland svetsare 2012-2016 efter exponeringsfaktor. Procent



Svetsare (yrke=7212)

Anmälda arbetssjukdomar bland svetsare 2012-2016 efter upplevda besvär. Procent




Svetsare (yrke 7212) + svetsningsarbete

Urvalet framtaget för yrke 7212 svetsare samt andra personer som i sin yrkesutövning skadat sig på svetsutrustning och anmält arbetsolycka med sjukfrånvaro.

- **Svetsare till yrke**
- **Skadad på svetsningsutrustning**
- **Svetsning som arbetsuppgift**

Svetsare (yrke 7212) + svetsningsarbete

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Antal



***2016 inte helt komplett**

Svetsare + svetsningsarbete

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2012-2016 bland svetsare och personer som skadat sig på svetsutrustning. Fördelning på yrken och andel av det totala antalet anmälningar under perioden.

Yrkeskod och yrke	Antal (n)	Andel (%)
7212 Svetsare	1923	67
7223 Verktygsuppsättare, metallarbetare	304	11
7233 Underhållsmekaniker, maskinreparatörer	96	3
7221 Smeder	81	3
7126 VVS-montörer	68	2
8219 Övriga montörer	49	2
7312 Tunnpåslagare	47	2
Övriga (fordonsmontörer och –reparatörer bl a)	298	10
Totalt	2866	100

Svetsningsutrustning

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2012-2016 som orsakats av svetsutrustning.
Fördelning på yrken och andel av det totala antalet anmälningar under perioden.

Yrkeskod och yrke	Antal (n)	Andel (%)
7212 Svetsare	168	37
7223 Verktygsuppsättare, metallarbetare	62	14
7233 Underhållsmekaniker, maskinreparatörer	28	6
7126 VVS-montörer	22	5
7213 Tunnplåtslagare	17	4
7121 Takmontörer	10	2
Övriga yrken (under 10 anmälningar per yrke)	142	32
Totalt	449	100

Svetsare (yrke=7212) - Händelsebeskrivningar

- NN fick vitlut i vänstra ögat: Han skulle svetsa en jordningssbult för ett mag-rör. När det förmodligen blev ett litet hål i röret och han fick vitluts stänk i ögat.
- Stod och brände plåt. När plåten gick av trillade den ner på foten.
- Var med och monterade/svetsade upp rör. En svets smälta/loppa hamnade på benet och brände. Inget ovanligt i detta yrket, men av någon anledning så blev detta efter tid infekterat.
- Fått tung järnbalk på höger fot. Stark smärta. Svårt att gå. Rtg visar fraktur.
- Jobbade med svetsning och slipning. Slipade i trångt utrymme med en roterande fil, samt vinkelslip när metallfragment kom in under skyddsglasögonen och träffade vänster öga.
- Ställde mig på en stol som inte var stadig för att som hastigast rätta till och titta in i den lilla cisternen så att det såg bra ut, som jag höll på att punkta och tappade fotfästet, ramlade ner på golvet, bröt armen.
- Svetsslagg kom ner i sko och satte fyr på strumpa! Brännskada
- Vid byte av fixtur tappas en del av fixturen. Krosskada med lösa benbitar i en tå.